



LÍNEA DEL TIEMPO DEL ACCIDENTE CON CÉSIO-137

GOIANIA, 13 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Entiende, **paso a paso**, cómo ocurrió todo: desde el descubrimiento del material hasta el inicio de la **emergencia radiológica**.

1

13 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Dos recolectores de chatarra entran en un edificio de una clínica radiológica abandonada en Goiânia. Encuentran un equipo y lo recogen sin saber que contenía **material radiactivo**.



2

13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1987

El aparato es **desmontado** y una de sus partes es vendida como **chatarra** a un depósito de reciclaje de metales.



3

19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Al abrirlo, aparece un **polvo blanco** que emite un **brillo azul en la oscuridad**. El material fue compartido con vecinos y familiares.



4

18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Varias personas entran en contacto con el polvo. Aparecen **nauseas, vómitos y quemaduras**. Sin conocer el peligro, todo se trató como una enfermedad común.



5

28 DE SEPTIEMBRE DE 1987

La esposa del dueño del depósito de chatarra, desconfiada, **lleva el material a la vigilancia sanitaria**.



6

29 DE SEPTIEMBRE DE 1987

El físico nuclear Walter Mendes detecta altos niveles de radiación en el material. Comienza la **emergencia radiológica**.



LA INFORMACIÓN CORRECTA SALVA VIDAS.

Este caso muestra cómo la falta de información puede ampliar las tragedias.

Emergencia
EDUCATIVA



Comparte este y otros materiales sobre el accidente y las fuentes radiactivas. Accede a:

@EMERGENCIAEDUCATIVA

EMERGENCIAEDUCATIVA.COM